

Oblastní inspektorát Praha

Oddělení integrace
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 233 066 105, fax: 233 066 103
e-mail: odi@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
e-podatelna: podatelna@cizp.cz
IČ: 416 93 205
ID DS: 4DKDZTY

Obec Velká dobrá

**Karlovarská 15
273 61 Velká Dobrá**

Váš dopis značky / ze dne
— / 23. 3. 2012

Číslo jednací
ČÍŽP/41/PP/1017338.003/12/PPA

Vyřizuje / linka / os. č.
Ing. Mladonický / 6107 / 10327

Místo a datum
Praha, 24. 4. 2012

Věc: Společnost AGMECO LT s.r.o. – podnět k šetření neoprávněného provozu

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha (dále jen „inspekce“ nebo ČÍŽP) obdržela dne 27. 3. 2012 Váš podnět, ve věci neoprávněného zkušebního provozu zařízení „Pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou k.ú. Velká Dobrá“ (původní název „Laboratorní a demonstrační linka na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy“) na adrese **Areál firmy Eliav a.s. - Lesní 322, Velká Dobrá, 273 61**, k.ú. Velká Dobrá, p.č. 882/45 st. 517 (dále jen „provozovna Velká Dobrá“) společností **AGMECO LT, s.r.o.**, se sídlem **Türkova 828, Praha 4 Chodov, 149 00**, IČ: **271 00 022** (dále jen „společnost AGMECO“).

V podnětu je poukázáno na to, že dne 23. 3. 2012 bylo výše uvedené zařízení neoprávněně spuštěno a testováno, přičemž jak uvádíte docházelo k hoření u zakončení technologie - fléry.

Dne 16. 4. 2012 inspekce provedla na výše uvedeném zařízení kontrolu. Kontrolou ČÍŽP zjistila, že společností AGMECO dne 23. 3. 2012 v době cca od 8.00 do 18.00 hod byl učiněn pokus seřízení fléry s nově nainstalovaným bezpečnostním prvkem. V den kontroly bylo zařízení ve fázi demontáže, která byla dle sdělení společnosti AGMECO započata cca týdnem před kontrolou a měla být ukončena přibližně dne 18. 4. 2012 odvozením zařízení. Odvezení zařízení společnost AGMECO doložila fotodokumentací dotyčné haly. Společnost AGMECO (respektive společnost ELIAV a.s.) se v rámci šetření přiznala k dřívější zkoušce pyrolýzy odpadů, kdy procesem prošlo jednorázově po dobu cca 20 minut cca 50 kg pneumatik. ČÍŽP toto jednání vyhodnotila jako porušení ust. § 16 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o IP“), tedy provoz bez integrovaného povolení.

Inspekce na základě zjištěných skutečností sice shledala na provozovně Velká Dobrá porušení ust. § 16 odst. 2 zákona o IP, avšak vzhledem k tomu, že bylo z vlastní iniciativy společnosti AGMECO zařízení demontováno a odvezeno, a nedošlo k poškození životního prostředí, nebude v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona o IP zahajovat správní řízení o uložení pokuty.

**Ing. Miroslav
Mareš**

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Mareš
DN: c=CZ, o=Česká inspekce životního
prostředí [IC 41693205], ou=CÍŽP - OI
Praha, ou=5224, cn=Ing. Miroslav
Mareš, serialNumber=P174461,
title=vedoucí oddělení
Datum: 2012.04.25 10:20:21 +02'00'

Ing. Miroslav Mareš
vedoucí oddělení integrace
ČÍŽP OI Praha